

Eil. Nr.	Garažinis numeris	Autobuso pavadinimas	Pagaminimo metai	Valstybinis numeris	SDK	Buklė	Kėbulo medžiaga	Autobuso masė kg	Kėbulo Nr.	Pastabos
1	27804	Solaris Urbino 12 CNG	4/24/2012	FZR381	NTHAAMNE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010731	Autobusas dalinai iškomplektuotas. Nėra priekinės autobuso dalies apdailų, stiklų, durų. Variklis iškomplektuotas, nėra variklio galvutės, kompresoriaus, aušinimo radiatorio. Elektros instaliacija pažeista, dalinai iškomplektuota. Nėra pavarų dėžės. Pneumatinė sistema iškomplektuota. Autobuso kėbulas pažeistas korozijos, nusidėvėjusios grindys, sėdynės. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Be akumuliatorių. Nėra vairuotojo sėdynės. Vaziuoklė nusidėvėjusi. Autobusas netinkamas eksploatacijai.
2	28037	Van Hool AG300	11/30/2001	HBD730	PCARMNCC	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60919	Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Nėra turbokompresoriaus. Elektros instaliacija dalinai iškomplektuota. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos reikalingas estetinė būklės restauracija. Elektros instaliacija pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Sugadęs dešinės pusės valytuvo mechanizmas. Salonas, salono lubos atkibusios, grindų danga, sėdynės ir kabinos būklė bloga, reikalaujanti restauracijos. Dumplių kėbulo sujungimas nusidėvėjęs. Nėra akumuliatorių. Reikalingas išorinių detalių, žibintų restauracija.
3	28851	MAN Lion'S City G	7/16/2006	JHC287	MAPRERPE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ16R003174	Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari. Reikalingas variklio, pavarų dėžės ir vaziuoklės remontas. Eksploatuojamų skyčių prasiurkimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos reikalingas estetinė būklės restauracija. Sėdynės ir grindų danga nusidėvėjusi, reikalinga restauracija. Nesandarios dumples. Elektros instaliacija pažeista oksidacijos. Nėra akumuliatorių. Kabinoje reikalingas prietaisų skydelio, valdymo klavišų remonto/restauracija. Reikalingas priekinio stiklo keitimas. Elektros instaliacija dalinai iškomplektuota. Kondicionavimo sistema neveikianti.
4	28770	MAN Lion'S City G	11/27/2006	JGC453	CAPKMAEE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ07R003636	Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Eksploatuojamų skyčių prasiurkimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Autobusas be visų ratų. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Nesandarios dumples. Elektros instaliacija nusidėvėjusi. Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari. Nėra akumuliatorių. Reikalingas durų valdymo klavišų remontas. Išblukę žibintai. Iškomplektuotas, nėra ratų. Kondicionavimo sistema neveikianti.
5	28436	Van Hool A330	3/17/2004	HUG930	RECENPF	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11920	YE232002B26D63068	Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari, reikalingas remontas. Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Elektros instaliacija pažeista ir nusidėvėjusi. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Nėra akumuliatorių. Salonas, grindų danga ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Trūksta išorinių autobuso stiklų. Nėra vairuotojo sėdynės, starterio, generatorių, autonominio šildytuvo.
6	27790	Solaris Urbino 12 CNG	6/26/2012	GCC941	FERPNMNMK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010730	Trūkys variklio blokas. Trūkys paskirstymo velenas. Pažeista stūmoklinė grupė. Nėra kondicionieriaus kompresoriaus, automatinio šildytuvo, dujų reduktorių, centrinio tepimo siurblio. Elektros instaliacija pažeista oksidacijos, dalinai iškomplektuota. Nėra kai kurių išorinio apšvietimo žibintų. Nėra turbokompresoriaus.Reikalingas išoninio stiklų, išorinių žibintų, vairuotojo sėdynės, prietaisų skydelio keitimas. Priekinis stiklas įklijęs. Salonas, grindų dangų ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Reikalingas durų ir tvirtinimo dalių remontas. Nėra starterio ir generatorių. Nėra akumuliatorių. Oro sistema nesandari, dalinai iškomplektuota. Nėra priekinių buferių, vairuotojo sėdynės, durų, vairo stiprintuvo ir ventiliatoriaus siurblių. Autobusas netinkamas eksploatacijai.
7	27774	Solaris Urbino 12 CNG	4/24/2012	FZR379	PTPAHKCF	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010728	Autobusas degęs. Vidus ir išorės dalys sugadintos. Nėra priekinės autobuso dalies apdailos. Nėra akumuliatorių. Elektros instaliacija pažeista, dalinai iškomplektuota. Nėra variklio, kompresoriaus, alyvos siurblių, aušinimo radiatorių, kondicionieriaus kompresoriaus, autonominio šildytuvo, dujų reduktorių ir kitų dalių. Nėra pavarų dėžės. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Be akumuliatorių. Nėra vairuotojo sėdynės. Vaziuoklė nusidėvėjusi. Autobusas netinkamas eksploatacijai, dalinai iškomplektuotas.
8	15717	Scania N230UB4X2EB	9/15/2006	KTD634	EMEPNAAR	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11875	YS2N4X20001855078	Eksploatacinių skyčių prasiurkimas. Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Reikalingas aušinimo skyčio radiatorius ir išsiplėtimo bukelis. Estetinis vairuotojo netinkamas eksploatacija. Grindų danga nusidėvėjusi, pažeista. Sėdynės nusidėvėjusios. Nėra akumuliatorių. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Kondicionavimo sistema neveikianti. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Išmetimo sistema nesandari. Reikalingas vaziuoklės remontas.
9	23230	Mercedes Benz SPRINTER 616 CDI	10/16/2003	HAH662	CTFFHNAE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	3940	WDB9056131R515495	Variklis išimtas, išardytas. Korpusas netinkamas atstatymui. Reikalingas variklio galvutės, degių purkštukų keitimas/restauracija. Vaziuoklės ir stabdžių sistema nusidėvėjusi. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Estetinis vairuotojo netinkamas eksploatacija. Nėra pavarų dėžės. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Sudųjų šoniniai stiklo paketai. Salonas visiškai nusidėvėjęs. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai, nėra 2 vnt. ratų, padangos nesandarios. Reikalinga prietaisų skydelio restauracija. reikalingas salono apšvietimo ir kitų salono dalių restauracija. Nėra akumuliatorių.
10	28452	Van Hool A330	3/24/2004	HUG933	MTECPHEC	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11920	YE232002B26D63075	Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Oro sistema nesandari reikalingas remontas. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista, dalinai iškomplektuota. Salonas, grindų dangų ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Nėra akumuliatorių, durų, starterio, generatorių, autonominio šildytuvo. Oro sistema nesandari. Kondicionavimo sistema neveikianti.
11	15725	Scania N230	9/20/2006	KSR173	FFFFAMKK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11875	YS2N4X20001855166	Variklis neužsiveda. Reikalingas kapitalinis remontas. Sudėjęs paskirstymo velenas. Nėra radiatorių, kompresoriaus, autonominio šildytuvo. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista, dalinai iškomplektuota. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Nėra akumuliatorių. Oro sistema nesandari reikalingas remontas. Trūkės laukinio veidrodžio korpusas. Reikalinga priekinių žibintų restauracija. Kondicionavimo sistema neveikianti.
12	28010	Vah Hool AG300	11/30/2001	GZT209	RCTARPAK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60920	Reikalingas priekinių žibintų, buferio, galinių žibintų, kairės pusės veidrodžio restauracija/keitimas. Reikalingas pusiaū, pavarų dėžės remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Reikalingas elektros instaliacija ir aušinimo sistema remontas. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Nėra akumuliatorių. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai.
13	28878	MAN Lion'S City G	11/22/2006	JHC650	MHFRTRHH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ27R003511	Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus remontas. Skilęs priekinis stiklas. Reikalingas kairės pusės priekinių žibintų remontas. Prietaisų skydelio restauracija. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Eksploatuojamų skyčių prasiurkimas. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Nėra turbokompresoriaus. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai.
14	28797	MAN Lion'S City G	1/26/2007	JGC455	CAAKMMRT	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZX7R003692	Skilęs priekinis stiklas. Reikalingas dešinės pusės veidrodės. Reikalingas prietaisų skydelis restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Nėra akumuliatorių. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Eksploatuojamų skyčių prasiurkimas. Nėra kondicionieriaus kompresoriaus.

15	28860	MAN Lion'S City G	11/22/2006	JHC951	PEPHECMM	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ07R003510	Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Eksploatuojamų skyčių prasisunkimas. reikalingas priekinis stiklas. Reikalinga dešinės pusės veidrodžio restauracija. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Nėra akumuliatorių. Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus remontas/keitimas. Kondicionavimo sistema neveiksmi. Iškomplektuotas, nėra ratų.
16	28045	Van Hool AG300	11/30/2001	HBD728	RCFKHTKM	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60928	Reikalingas prietaisų skydelio restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Nėra akumuliatorių. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Elektros instaliacija pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Eksploatuojamų skyčių prasisunkimas. Kondicionavimo sistema neveiksmi. Daliniai nėra stiklų. Pneumatinė sistema iškomplektuota.
17	28789	MAN Lion'S City G	1/26/2007	JGN604	TRPPHRRH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ77R003665	Įsidaulyta priekinė autobuso dalis (stiklas, valytuvai, buferis, rėmas, dešinės pusės veidrodis). Reikalingas variklio ir pavarų dėžės remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai. Elektros instaliacija nusidėvėjusi, pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Reikalingi valdymo blokai. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Salono dalys pažeistos korozijos. Atkibusios lubos. Pažeistos dumples ir lanksti kėbulo dalis. Pažeistos kitos kėbulo dalys. Reikalingi išoriniai žibintai. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. Kondicionavimo sistema neveiksmi.
18	15679	Volvo B9L	11/20/2006	KRM460	PTMATCRH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12191	YV3S7L82571117672	Nėra variklio, pavarų dėžės, galinio buferio, stiklų. Reikalinga priekinių žibintų, buferio, dešinės pusės valytuvo restauracija/remontas. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija, dalimai iškomplektuoti. Grindų dangų nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Saloniui reikalingas keitimas/remontas, dalimai iškomplektuoti. Padangos nusidėvėjusios ir netinkamos eksploatacijai. reikalingas galinio buferio, žibintų, išorinių dangčių restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Kondicionavimo sistema neveiksmi. Nėra akumuliatorių. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.