

## PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 404-0391967 (išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA)  
atlikimo vieta/linija: 404/3

Kasos dok.Nr.: G75103

Procedūra, kaina: PTA 6.00 Eur  
(9) TA atliko: 476

(3)TA atlikimo data, laikas: 2024-10-29 11:11

### TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP)  
valstybinis Nr. ir šalies kodas: DEK314 (LT)

Markė / modelis VW / POLO

Kilmės šalis -

Registracijos liudijimo Nr. B674777

(5) Kategorija ir klasė/kodas M1-AB

Parengtos ekspl. TP masė (kg) 1088

Pirmosios registracijos data 2007-11-08

TP paskirtis -

Tech. didž. TP masė, (kg) 1580

Pirmosios registracijos LR data 2007-11-08

Degalų rūšis/galios šaltinis BENZINAS

Draudimo poliso Nr. AIB2989080

(1) TP identifikavimo Nr. WVWZZZ9NZ8Y068067

ETPN/LEN/NTPN LT\*171\*M1\*00012\*21

TA periodiškumas 24 mėn

(10) Ypatingos žymės -

(4) Rida (km) 206433,

TP valdytojas KRETINGOS RAJONO  
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

192828(2022), 184262(2020), 174582(2018)

Mokesčiai -

### TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

| Stabilizų bandymų rezultatai, bandant stabilizų stendą (2024-10-28 13:14) |                     |                  |                 |      |                 |      | Atmetimų terštųjų kiekis (2024-10-28 13:14) |                     |      |                              |             | Žibintų šviesos matavimas (2024-10-28 13:14) |                                |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|------|-----------------|------|---------------------------------------------|---------------------|------|------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| Adis                                                                      | Stabilizmo įgis (N) |                  | Nerovygamai (%) |      | Efektyvumas (%) |      | Parametrai                                  | Matavimų rezultatai |      |                              |             | Žibintai                                     | Šviesos spindulio pokyčiai (%) |           |           |
|                                                                           | Kairysis raišas     | Dešinysis raišas | Reikšmė         | Riba | Reikšmė         | Riba |                                             | Min. auk.           | Riba | Suk. / 2000 mm <sup>-1</sup> | Riba        |                                              | Kairysis                       | Dešinysis | Riba      |
| 1(B)                                                                      | 2.33                | 2.42             | 4               | ≤30  | ≥50             |      | CO(%)                                       | 0,0                 | ≤0,3 | 0,1                          | ≤0,2        | artimosios šviesos                           | -1,9                           | -1,9      | -2,3 -0,5 |
| 2(B)                                                                      | 1.70                | 1.73             | 2               | ≤30  |                 |      |                                             |                     |      |                              |             |                                              |                                |           |           |
| 2(S)(B)                                                                   | 1.34                | 1.47             | 9               |      | ≥16             |      | Λ                                           |                     |      | 1,03                         | 0,97 - 1,03 |                                              |                                |           |           |

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 4.5.2. Priekiniai ir galiniai ruko žibintai. Sureguliuojamas. Priekinis ruko žibintas netinkamai horizontaliai sureguliuotas, kai šviesos pluoštas turi ribinę liniją (pluošto riba sklinda per žemai)

NT - 3.2.a) Stiklų būklė. Stiklas arba permatomas skydas (jeigu leidžiama naudoti) suskilęs (pažeistas) ir: - pažeidimas priskiriamas prie leidžiamų pažeidimų

NT - 4.3.1.a) Stabdymo signalo žibintai. Būklė ir veikimas. Yra šviesos šaltinio defektų (daugialypis šviesos šaltinis, LED atveju neveikia iki 1/3 visų LED žibintų)

### (7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS

**Pastabos:** Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui. Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasibaigus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2026-11-12



Susipažinau:

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

(transporto priemonės valdytojo parašas)