Spausdinta: 2026-05-22 13:33
Atspausdino: 543
Spausd. maršr.: 500_1_03
Spausdinta kartu: 1(v1)

TAURAGĖS TAC

(9)UAB "Tauragės techninių apžiūrų centras",
Tauragė, Melioratorių g. 14, LT-72109,
Tel. , www.vta.lt, taurage@vta.lt

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Kontrolė
INSPEC LT 0029
tyrimų LA 09.008

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 500-0464379

(išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA) atlikimo vieta/linija: **500/2**

Kasos dok.Nr.: **G62760**

(3)TA atlikimo data, laikas: **2026-05-22 12:42**

Procedūra, kaina: **DUMTA 4.60 Eur**
TA 24.60 Eur

(9) TA atliko: **543**

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP) valstybinis Nr. ir šalies kodas **LAE323 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **I342669**
Pirmosios registracijos data **2013-12-31**
Pirmosios registracijos LR data **2019-06-19**
(1) TP identifikavimo Nr. **YV1DZ8256E2571609**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VOLVO / XC60**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **DYZELINAS**
ETPN/LEN/NTPN **E9*2001/116*0068*17**
(4) Rida (km) **265382,**
236974(2024), 231370(2022), 222395(2020)

Kilmės šalis **PRANCŪZIJA**
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **1793**
Tech. didž. TP masė, (kg) **2505**
Draudimo poliso Nr. **AKA3885878**
TA periodiškumas **24 mėn**
TP valdytojas **UAB "BROLENTA"**
Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu						
Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)	
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba
1(1)	4,78	4,27	11	≤30	-	≥58
2(2)	3,06	2,70	12	≤30		
2(S+θ)	2,95	2,37	20		-	≥16

Išmetamų teršalų kiekis						
Rodikliai	Matavimo rezultatai					
	1	2	3	Reikšmė	Riba
Dūmingumas(m^{-1})	0,02			0,02	≤1,50
Sūkiai (min^{-1})	4080				

OBD patikra	
Rezultatas	NEVERTINTAS
Protokolas	500-0464379-OBD

Žibintai	Žibintų šviesos matavimas			
	Šviesos srauto pokrypis (%)			
	Kairysis	Dešinysis	Riba	
Artimosios šviesos	-1,6	-1,4	-2,5 ... -0,5	

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 2.1.3.g) Transporto priemonės vairo mechanizmo būklė. Vairo traukių ir svirčių būklė. Purvasaugiai netinkamai įrengti, pažeisti ir (ar) susidėvėję (pvz., suskirdę) (dešinė priekis)

NT - 4.3.1.a) Stabdymo signalo žibintai. Būklė ir veikimas. Yra šviesos šaltinio defektų (daugialypis šviesos šaltinis, LED atveju neveikia iki 1/3 visų LED žibintų) (papildomas)

NT - 7.2.c) Gesintuvas. Gesintuvas. Motociklas su šonine priekaba, M1 ir N1 klasių transporto priemonės neatitinka nustatytų reikalavimų

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS

Pastabos: Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui.

Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2028-05-25

B-10 Nr. 6540913

(9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)