

Eil. Nr.	Garažinis numeris	Autobuso pavadinimas	Pagaminimo metai	Valstybinis numeris	SDK	Būklė	Kėbulo medžiaga	Autobuso masė kg	Kėbulo Nr.	Pastabos
1	27804	Solaris Urbino 12 CNG	4/24/2012	FZR381	NTHAAMNE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010731	Reikalingas pavarų dėžės, oro kompresoriaus, ventiliatoriaus, vairo stiprintuvo siurblių, radiatorių, turbokompresoriaus, dujų reduktorių ir kitų variklio dalių remontas. Reikalingas variklio aptarnavimo dangčio, žibintų, kėbulo detalių, vairuotojo sėdynės, prietaisų skydelio, kelevių įlaipinimo durų remontas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Elektros instaliacija pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Reikia pakeisti priekinį ir išorinius stiklus. Pneumatinės sistemos nesandarios reikalinga remontas. Reikalingas dujų reduktorių remontas. Reikalingas varančiojo tilto remontas. Variklio blokas pažeistas korozijos. Salonas, grindų danga ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Reikalingas vairuotojo kabinos kondicionieriaus remontas. Reikalingas akumuliatorių keitimas.
2	28037	Van Hool AG300	11/30/2001	HBD730	PCARMNCC	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60919	Reikalingas variklio , pavarų dėžės remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos reikalingas estetinė būklės restauracija. Elektros instaliacija pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Sugedęs dešinės pusės valytuvo mechanizmas. Salonas, salono lubos atkibusios, grindų danga, sėdynės ir kabinos būklė bloga, reikalaujanti restauracijos. Dumplių kėbulo sujungimas nusidėvėjęs. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Reikalingas išorinių detalių, žibintų restauracija.
3	28851	MAN Lion`S City G	7/16/2006	JHC287	MAPRERPE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ16R003174	Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari. Reikalingas variklio, pavarų dėžės ir važiuoklės remontas. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos reikalingas estetinė būklės restauracija. Sėdynės ir grindų danga nusidėvėję, reikalinga restauracija. Nesandarios dumplės. Elektros instaliacija pažeista oksidacijos. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Kabinoje reikalingas prietaisų skydelio, valdymo klavišų remontas/restauracija. Reikalingas priekinio stiklo keitimas.
4	28770	MAN Lion`S City G	11/27/2006	JGC453	CAPKMAEE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ07R003636	Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Nesandarios dumplės. Elektros instaliacija nusidėvėjusi. Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Reikalingas durų valdymo klavišų remontas. Išblukę žibintai.
5	28436	Van Hool A330	3/17/2004	HUG930	RECENPFF	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11920	YE232002B26D63068	Kondicionavimo sistema neveikianti ir nesandari, reikalingas remontas. Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Elektros instaliacija pažeista ir nusidėvėjusi. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Salonas, grindų danga ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Reikalingas šoninio stiklo paketo pakeitimas.
6	27790	Solaris Urbino 12 CNG	6/26/2012	GCC941	FERPNMNK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010730	Trūkęs variklio blokas. Trūkęs paskirstymo velenas. Pažeista stūmoklinė grupė. Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus, automatinio šildytuvo, dujų reduktorių, centrinio tepimo siurblio remontas. Elektros instaliacija pažeista oksidacijos. reikalingas kėbulo apdailos dalių, galinių žibintų restauracija. Reikalingas turbokompresoriaus remontas. reikalingas šoninio stiklo, išorinių žibintų, vairuotojo sėdynės, prietaisų skydelio keitimas. Priekinis stiklas įskilęs. Salonas, grindų danga ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Reikalingas durų ir tvirtinimo dalių remontas. reikalingas starterių ir generatorių remontas. Oro sistema nesandari, reikalingas remontas. reikalingas aušinimo išmetimo sistemos remontas. Reikalingas pavarų dėžės ir varančiojo tilto remontas. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai.
7	27774	Solaris Urbino 12 CNG	4/24/2012	FZR379	PTPAHKCF	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12080	SUU241163CB010728	Reikalingas variklio, pavarų dėžės, radiatorių, kondicionieriaus kompresoriaus, centrinio tepimo siurblio, autonominio šildytuvo remontas/keitimas. Pneumatinės sistemos nesandari reikalingas remontas. Reikia keisti duris ir išorines kėbulo dalis. Kėbulas pažeistas gaisro. Variklio skyrius ir salonas sugedęs. Elektros instaliacija apdegusi ir pažeista. Nėra šoninių, priekinio ir pertvarų stiklų. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Reikalingas prietaisų skydelio, vairuotojo sėdynės, apšildymo radiatorių, kabinos kondicionavimo sistemos, valytuvų mechanizmų, kabinos remontas restauracija. Reikalingas varančiojo tilto remontas.
8	15717	Scania N230UB4X2EB	9/15/2006	KTD634	EMEPNAAR	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11875	YS2N4X20001855078	Eksploatacinių skysčių prasisunkimas. Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Reikalingas aušinimo skysčio radiatorius ir išsiplešimo bako. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai. Grindų danga nusidėvėjusi, pažeista. Sėdynės nusidėvėjusios. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Išmetimo sistema nesandari. Reikalingas važiuoklės remontas.
9	23230	Mercedes Benz SPRINTER 616 CDI	10/16/2003	HAH662	CTFFHNAE	Netinkama eksploatuoti	Plienas	3940	WDB9056131R515495	Variklis išimtas, išardytas. Korpusas netinkamas atstatymui. Reikalinga variklio galvutės, degalų purkštukų keitimas/restauracija. Važiuklės ir stabdžių sistema nusidėvėjusi. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai. Reikalingas pavarų dėžės remontas. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Sudužę šoniniai stiklo paketai. Salonas visiškai nusidėvėjęs. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Reikalinga prietaisų skydelio restauracija. reikalingas salono apšvietimo ir kitų salono dalių restauracija. Reikalingas akumuliatorių keitimas.

10	28452	Van Hool A330	3/24/2004	HUG933	MTECPHEC	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11920	YE232002B26D63075	Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Oro sistema nesandari reikalingas remontas. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Salonas, grindų danga ir sėdynės nusidėvėjusios reikalinga restauracija. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Oro sistema nesandari.
11	15725	Scania N230	9/20/2006	KSR173	FFFFAMKK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	11875	YS2N4X20001855166	Variklis neužsiveda. Reikalingas kapitalinis remontas. Sudilęs paskirstymo velenas. Reikalingas aušinimo radiatoriaus, starterio, oro kompresoriaus keitimas/remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Oro sistema nesandari reikalingas remontas. Trūkės laukinio veidrodžio korpusas. Reikalinga priekinių žibintų restauracija.
12	28010	Vah Hool AG300	11/30/2001	GZT209	RCTARPAK	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60920	Reikalingas priekinių žibintų, buferio, galinių žibintų, kairės pusės veidrodžio restauracija/keitimas. Reikalingas pusašių, pavarų dėžės remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Reikalingas elektros instaliacija ir aušinimo sistema remontas. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai.
13	28878	MAN Lion`S City G	11/22/2006	JHC650	MHFRTRRH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ27R003511	Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus remontas. Skilias priekinis stiklas. Reikalingas kairės pusės priekinių žibintų remontas. Prietaisų skydelio restauracija. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai.
14	28797	MAN Lion`S City G	1/26/2007	JGC455	CAAKMMRT	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZX7R003692	Skilias priekinis stiklas. Reikalingas dešinės pusės veidrodis. Reikalingas prietaisų skydelis restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas. Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus remontas.
15	28860	MAN Lion`S City G	11/22/2006	JHC951	PEPHECMM	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ07R003510	Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas. reikalingas priekinis stiklas. Reikalinga dešinės pusės veidrodžio restauracija. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Reikalingas kondicionieriaus kompresoriaus remontas/keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai.
16	28045	Van Hool AG300	11/30/2001	HBD728	RCFKHTKM	Netinkama eksploatuoti	Plienas	16580	YE231801N22D60928	Reikalingas prietaisų skydelio restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. Elektros instaliacija pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Eksploatuojamų skysčių prasisunkimas.
17	28789	MAN Lion`S City G	1/26/2007	JGN604	TRPPHRRH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	15750	WMAA23ZZ77R003665	Sudaužyta priekinė autobuso dalis (stiklas, valytuvai, buferis, rėmas, dešinės pusės veidrodis). Reikalingas variklio ir pavarų dėžės remontas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai. Elektros instaliacija nusidėvėjusi, pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija. Reikalingi valdymo blokai. Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Salono dalys pažeistos korozijos. Atkibusios lubos. Pažeistos dumpplės ir lanksti kėbulo dalis. Pažeistos kitos kėbulo dalys. Reikalingi išoriniai žibintai. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai.
18	15679	Volvo B9L	11/20/2006	KRM460	PTMATCRH	Netinkama eksploatuoti	Plienas	12191	YV3S7L82571117672	Reikalingas variklio, pavarų dėžės remontas. Reikalinga priekinių žibintų, buferio, dešinės pusės valytuvo restauracija/remontas. Elektros instaliacija nusidėvėjusi ir pažeista reikalinga laidų ir jungčių restauracija . Grindų danga nusidėvėjusi. Sėdynės nusidėvėjusios. Salonui reikalinga restauracija. reikalingas prietaisų skydelio keitimas/remontas. Padangos nusidėvėjusios ir netinkančios eksploatacijai. reikalingas galinio buferio, žibintų, išorinių dangčių restauracija/keitimas. Kėbulas ir rėmas pažeistas korozijos. Reikalingas akumuliatorių keitimas. Estetinis vaizdas netinkamas eksploatacijai.