TÜVNORD

(9)TUV NORD Lietuva, UAB
Techninės apžiūros padalinys
Lentvario g. 7A, 02300 Vilnius
Tel. +370 633 93000
El. p. info@tuv-nord.lt
www.tuv-nord.lt

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Kontrolė ISO/IEC 17020
Nr. LA.06.004

Spausdinta: 2025-07-14 13:48
Atspausdino: 0136
Spausd. mazgas: 003_I_14
Spausdinta kartų: 1(v1)

PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONĖS TECHNINĖS APŽIŪROS REZULTATŲ ATASKAITA NR. 003-0752071

(išrašas iš Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės)

(3)Techninės apžiūros (toliau-TA) atlikimo vieta/linija: **003/2**

Kasos dok.Nr.: **G13618**
(3)TA atlikimo data, laikas: **2025-07-14 13:30**

Procedūra, kaina: **PTA 12.30 Eur**
(9) TA atliko: **0136**

TRANSPORTO PRIEMONĖS DUOMENYS

(2)Transporto priemonės (toliau- TP) valstybinis Nr. ir šalies kodas **CBU882 (LT)**
Registracijos liudijimo Nr. **B013078**
Pirmosios registracijos data **2006-08-18**
Pirmosios registracijos LR data **2006-08-18**
(1) TP identifikavimo Nr. **WV2ZZZ7HZ7X005166**
(10) Ypatingos žymės -

Markė / modelis **VW / CARAVELLE**
(5) Kategorija ir klasė/kodas **M1-AF**
TP paskirtis -
Degalų rūšis/galios šaltinis **BENZINAS**
ETPN/LEN/NTPN **LT*114*M1*00393*13**
(4) Rida (km) **234687,**
225378(2023), 219532(2021), 204903(2019)

Kilmės šalis -
Parengtos ekspl. TP masė (kg) **2110**
Tech. didž. TP masė, (kg) **2850**
Draudimo poliso Nr. **AEE1547823**
TA periodiškumas **24 mėn**
TP valdytojas **LGG IR RT CENTRAS**
Mokesčiai -

TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ ĮVERTINIMAS

Bandymų ir matavimų rezultatų lentelė

Stabdžių bandymo rezultatai, bandant stabdžių stendu (2025-07-09 16:07)

Ašis	Stabdymo jėgos (kN)		Netolygumas (%)		Efektyvumas (%)	
	Kairysis ratas	Dešinysis ratas	Reikšmė	Riba	Reikšmė	Riba
1(B)	4,25	3,93	8	≤30	-	≥50
2(B)	2,49	2,87	13	≤30		
2(S)(B)	2,14	2,27	6		-	≥16

Išmetamų teršalų kiekis

Parametrai	Matavimo rezultatai			
	Min, sūk.	Riba	Sūk.> 2000 min^{-1}	Riba
CO(%)	0,0	≤0,3	0,0	≤0,2
λ			1,02	0,97...1,03

Žibintų šviesos matavimas

Žibintai	Šviesos srauto pokrypis (%)		
	Kairysis	Dešinysis	Riba
artimosios šviesos	-0,7	-0,6	-2,5...-0,5

(6) Nustatyti trūkumai ir jų pavojingumo lygis

NT - 4.1.1.b) Priekiniai žibintai (artimosios ir tolimosios šviesos). Būklė ir veikimas. Nedideli projekcijos sistemos (reflektorius, sklaidytuvas ar gaubtas) defektai (matiniai)

(7) IŠVADA

TRANSPORTO PRIEMONĖ ATITINKA TECHNINIUS REIKALAVIMUS

Pastabos: Visa atsakomybė už nustatytų nedidelių trūkumų pašalinimą ir transporto priemonės naudojimą nepašalinus trūkumų tenka transporto priemonės valdytojui. Šis kontrolieriaus sprendimas gali būti skundžiamas techninės apžiūros įmonės vadovui, **nedelsiant ir nepasišalinus** iš techninės apžiūros atlikimo vietos.

(8) Techninė apžiūra galioja iki 2027-07-21

B-10 Nr. 596574

TUV NORD Lietuva, UAB 0136 TECHNINĖ APŽIŪRA

((9) techninės apžiūros kontrolieriaus parašas ir spaudas)

Susipažinau:

(transporto priemonės valdytojo parašas)