

EKSPERTIZĖS OBJEKTO NUOTRAUKOS

Fotografuota 2025-06-03.

Pastatas-Veršidė unikalus Nr. 4400-1787-2330



1 nuotr. Pastato bendras vaizdas




2 nuotr. Pastato bendras vaizdas



3 nuotr. Durys – pakeliami vartai




4 nuotr. Durys – pakeliami vartai




5 nuotr. Vidaus bendras vaizdas



6 nuotr. Vidaus bendras vaizdas



7 nuotr. Stogo konstrukcija




8 nuotr. Stogo įvieslančio esančios dangos



9 nuotr. Grindų fragmentas



10 nuotr. Grindų fragmentas



11 nuotr. Mėšlo šalinimo latakas



12 nuotr. Elektros ir valdymo skydeliai