BUAB „VILPORĖ“

GAMYBINIAI ĮRENGINIAI IR STAKLĖS

Pirmųjų varžytynių pradinė pardavimo kaina: 77 000 Eur

Visi sąraše nurodyti įrenginiai ir staklės parduodami kartu, kaip vienas nedalomas turto kompleksas.

Nr.	Parduodamas turtas
1	Rėminis gateris R63-4B
2	Rėminis gateris R63-4B
3	Rėminis gateris R63-4A
4	Daugiapjūklės staklės JL22
5	Brusavimo staklės AS-221
6	Skersavimo staklės „Soenen“
7	Daugiapjūklės staklės AS-24
8	Skersavimo staklės APK-200
9	Skersavimo staklės APK-200
10	Garbilių apipjovimo staklės AS-23 N1
11	Daugiapjūklės staklės DKV 4-106195
12	Medienos džiovykla „Lignum ATS“
13	Oro kompresorius „Mark“
14	Kaladėlių pjovimo staklės
15	Išilginio frezavimo staklės
16	Skersinio frezavimo staklės
17	Lentelių apipjovimo staklės
18	Gaterio pjūklų galandimo staklės
19	Diskinių pjūklų galandimo staklės
20	Tekinimo staklės
21	Presas „Mega“
22	Gręžimo staklės

Įrenginių techninė būklė, veikimas ir komplektiškumas nepatikrinti. Nuotraukos nepakeičia turto apžiūros.

Gamybiniai įrenginiai ir staklės – nuotraukos



Nuotrauka Nr. 1



Nuotrauka Nr. 2



Nuotrauka Nr. 3



Nuotrauka Nr. 4

Nuotraukose gali matytis kiti objektai, kurie į parduodamo turto sąrašą neįtraukti. Nuotraukos nėra techninės būklės ar komplektiškumo patvirtinimas.


Gamybiniai įrenginiai ir staklės – nuotraukos



Nuotrauka Nr. 5



Nuotrauka Nr. 6




Nuotrauka Nr. 7



Nuotrauka Nr. 8

Nuotraukose gali matytis kiti objektai, kurie į parduodamo turto sąrašą neįtraukti. Nuotraukos nėra techninės būklės ar komplektiškumo patvirtinimas.

Gamybiniai įrenginiai ir staklės – nuotraukos



Nuotrauka Nr. 9



Nuotrauka Nr. 10




Nuotrauka Nr. 11




Nuotrauka Nr. 12

Nuotraukose gali matytis kiti objektai, kurie į parduodamo turto sąrašą neįtraukti. Nuotraukos nėra techninės būklės ar komplektiškumo patvirtinimas.

Gamybiniai įrenginiai ir staklės – nuotraukos



Nuotrauka Nr. 13



Nuotrauka Nr. 14



Nuotrauka Nr. 15



Nuotrauka Nr. 16

Nuotraukose gali matytis kiti objektai, kurie į parduodamo turto sąrašą neįtraukti. Nuotraukos nėra techninės būklės ar komplektiškumo patvirtinimas.

Gamybiniai įrenginiai ir staklės – nuotraukos



Nuotrauka Nr. 17

Nuotraukose gali matytis kiti objektai, kurie į parduodamo turto sąrašą neįtraukti. Nuotraukos nėra techninės būklės ar komplektiškumo patvirtinimas.